

Caldeira de aquecimento Roda Micra Duo CS 24

Operao ruidosa.

O programador mostra incorretamente a temperatura, esse ano ainda mais rpido, por um ano por um ms.