

Aquecedor de ventilador Electrolux EFH/C-2115

1. Fedor terrível durante o trabalho, uma etiqueta que diz sobre o uso de materiais ecologicamente corretos adiciona uma zombaria especial2. Operação instável do motor do ventilador, batendo + ruído extra3. E para a sobremesa - um termostato. Funciona assim: defina a temperatura aproximada, ligue o aquecedor e a sala se enche gradualmente de ar quente e cheiro de plástico. Em seguida, o dispositivo desliga. Mas para que ele ligue, necessário que a temperatura na sala caia pelo menos 5 graus, e talvez mais. Aqueles. você já tem tempo para congelar bem e vestir roupas quentes antes que esse "milagre" do pensamento sueco se acenda4. Um fio curto, algo em torno de um metro, ou talvez menos.

isso.

- entrada de ar por baixo- quebrou rapidamente - funcionou por vários meses até que parou de soprar.

Design morto por fabricação. O fedor não parou em poucos dias de uso, tanto no trabalho quanto em casa. Tive que devolver.

1. Muito barulhento, zumbido!2. O termostato funciona com um atraso muito longo.