

Panificadora Gorenje BM1210BK

no

O visor LCD no retroiluminado, no livro de receitas em ucraniano. erros de impresso em termos de sal e acar, colheres de sopa em vez de colheres de ch (russo, ingls), assa fracamente a crosta, no est claro quanto tempo leva para manter aps a concluso do programa.