

# Intercomunicador Ezviz CS-DP1

Atraso muito longo no recebimento de alertas de eventos no telefone. Falta um recurso importante.

Não há como atender a partir do visor interno (o áudio bidirecional só é possível a partir do telefone). O menu não é russificado. Por esse preço, seria possível completar o cartão de memória embutido. Sem instalar um cartão de memória, o vídeo não é gravado, uma captura de tela não é feita e uma notificação não é enviada ao telefone. Existe um serviço de nuvem, mas você precisa pagar uma taxa de assinatura mensal por ele.