

Monitor Philips 278E1A

Flare

Nenhum problema!

Alto brilho mnimoNa verdade 8bit+ matriz FRS, no 10bitEscalando alguns aplicativos abaixo de 4k

Existe um problema que no indicado em nenhum lugar - sair do sono. A "soluo" est em offsite, mas no me ajudou. No h problemas com a papoula, mas no PC no funcionou para entrar no BIOS. Se voc no possui uma TV / outro monitor, pode esquecer de configurar o BIOS. Cores, 10 bits no 10 bits se houver FRC.Perfis personalizados so uma treta, mal personalizveis e tudo precisa ser feito a partir da placa de vdeo, o que no torna os perfis iguais em computadores diferentes.

muito bom.

No existem

existem flashes (mas novamente depende da instncia especifica)