

# Navitel R650 NV DVR

Ele superaquece mesmo sem estar localizado no sol, preciso soprar o ar condicionado no para-brisa para resfriar. Sem wi-fi para resetar o vdeo, no faria mal, logo na compra houve um problema no reconhecimento dos cartes de memria, 64 no quiseram ver, 32 normal, as baterias internas duram no mximo 5 minutos, que so, que eles no so (mesmo que sejam dois) .

Inconveniente para atirar. No h virada lateral.