

Secador de cabelo Valera Swiss Metal Master Light

cabo de 1,8 m, embora 3 m seja declarado, o que muito decepcionante.

Os bicos so feitos de plstico de baixa qualidade, no h ranhuras para encaixar os bicos no lugar. Eles so presos firmemente, h uma suspeita de que no duraro muito. Fornecimento de ar frio deficiente. O fio no gira em torno do eixo, conforme indicado no site.