

Misturador Bosch Styline MFQ40303

No consigo

um mixer veio do Allo(Kiev) e tinha um defeito no email. parte (produzida na Eslovnia) foi devolvida. Essa. e tem um furo na Bosch.

Ainda no encontrei, pois no usei por culpa da loja 5Ok

pois bate muito fraco a 500 W

engrenagens de plstico , como em todos os mixers (ganchos so inseridos neles) Dificil de encontrar extra. bicos e o preo deles irreal, ento se voc no tiver certeza, pegue um conjunto melhor !