

Fonte de alimentao FSP ATX-400PNR PRO

Apresentemente no, exceto pelo cabo de alimentao mencionado acima.

-no

Apenas 4 pinos para o processador, fede a plstico, fios curtos (especialmente 6 pinos) , fios finos

Apenas 4 pinos de alimentao por processador e fios ATX/ATX 12V INCRIVELMENTE curtos

Nenhuma falha encontrada.

- voc j pode instalar uma ventoinha com um diametro maior..