

Cortador de grama Interskol MKB-43/25

Comprimento da ala de ombro no seguro. Constantemente se movendo, voc no percebe como comea a carreg-lo nas mos, e no no ombro. Ergonomia. Parece que o dispositivo foi projetado para pessoas com uma altura de 150-160cm...

m qualidade de construo e componentes, irreparveis.

Muito difcil de comear. Por causa disso, o motor de partida voa constantemente. Mudou 3 vezes. Quando voc corta tudo em lgrimas da cabea aos ps.

Preo, qualidade, potncia.

Ala desconfortvel, ala desconfortvel, aps uma hora de corte, o brao cai, impossvel encontrar peas de reposio (nem mesmo em centros autorizados). Todas as peas de carga so feitas de plstico e depois de um ano comeam a desmoronar, mas impossvel encontr-las. Recentemente, a polia strtera estava desgastada, eles prometeram faz-lo em um ms se encontrarem a pea.