

APC Smart-UPS 1500VA SMT1500I

pesado, difícil carregá-lo ou trazê-lo sozinho.

- Preço alto para uso doméstico- Luz de exibição não comutável (talvez ainda não tenha descoberto como fazê-lo) sem suporte ao idioma russo- Há jogo em os painéis traseiros dos soquetes ao conectar os cabos (talvez isso seja apenas no meu exemplo)

O UPS um pouco barulhento em comparação com o APC SUA 1000, que não emite nenhum som ao trabalhar a partir da rede. Os ventiladores só ligam quando funcionam com bateria. No firmware padrão não há função de desligar ou desligar a luz de fundo do display, o problema resolvido entrando em contato com o suporte técnico. Firmware atualizado, tudo funciona. A única coisa a ter em mente para o firmware uma porta COM ou uma placa de gerenciamento de rede. Ao piscar, o UPS desliga a carga, então desconecte primeiro o computador do UPS antes de piscar.