

# Ar condicionado Whirlpool AMD 303

Modelo bastante barulhento. Também bem audível na velocidade mínima do ventilador tangencial. Na oficina, esse ruído ainda mascarado por sons de fundo, mas eu tomaria cuidado para não levá-lo para casa. Tem uma classe C de eficiência energética relativamente baixa. O filtro desodorizante não desodoriza nada e, muito provavelmente, necessário apenas para comercialização.

A unidade exterior treme durante o funcionamento, aparentemente desequilibrado. Não muito, mas tremendo. Ainda não descobri o mecanismo de balanço, mas parece que ele oscila ou coloca um defletor no meio. Existe uma função para resfriar rapidamente a sala, mas desliga quando o ar condicionado desligado, basta ajustar a temperatura - não há possibilidades, e isso já uma reinicialização.

apenas 2 modos de oscilação giram ou estupidamente no meio. unidade externa muito barulhenta. vibra. grades metálicas chocalhantes

consumo de energia da classe B liga por muito tempo, tudo a mesma divisão

Unidade externa pesada.

Sem bocal contra poeira, micróbios, etc. o ruído da unidade interna ouvido, não há trabalho dinâmico, você precisa esperar muito tempo para ligar a temperatura alterada no apartamento.