

# **Notebook Acer A515-55G-35RA**

Sistema de refrigerao terrvel que torna este laptop intil e sem sentido.

Todo o lixo est constantemente entupido sob as teclas e por causa disso (poeira, motes de algum tipo) eles no funcionam bem. Para tirar o lixo de l, preciso suar muito. s vezes trava ao tentar abrir programas poderosos.