

Colunas auto Kicx ICQ 694

Treble

A malha presa grelha com uma massa preta pegajosa. Quando a temperatura cai mais perto de 0, o woofer torna-se amadeirado e corta parte das baixas frequencias, mas quando o interior aquece, tudo volta ao normal.

no