

Cortador de grama Black&Decker EMAX32

Fiabilidade

Comparado com um aparador, cortar a relva leva mais tempo, mas menos esforo. Os fixadores do rolamento da caixa de engrenagens so de plstico, derretidos, o rolamento empenado, a correia voou e emperrou o motor. Como a fumaa foi))), imediatamente desligado. O motor continuou funcionando e a tampa da engrenagem para ejeo no vendida separadamente.

Motor!!!

Ainda no encontrei