

Ar Condicionado Hitachi RAS -24LH2/RAC-24LH1

No h contras.

Controle remoto inconveniente (para alterar o modo de operao, voc precisa abrir o painel flip-down) como trocar as baterias, apenas todos os dias. Grande unidade interna. Comeou a pingar aps 2 semanas.

A cor marrom (absolutamente no crtica)

tamanho suficiente da unidade interna

A unidade externa faz barulho como um motor de trator. Eles no esperavam. Eles no compraram especificamente outra marca, supostamente - este modelo mais silencioso. Enganado. O principal que os vizinhos no reclamam noite.