

Serra SADKO ECS-2400S

M qualidade das peas, o tensor da corrente constantemente liberado, melhor lev-lo sob a porca (j substituiu 2, a borda lambida e para de segurar)

Houve um incmodo irritante - uma leve folga do pneu na unidade de fixao, coloque uma pequena junta - o problema foi resolvido. Andar com ela pelo local e arrastar uma extenso longa e pesada atrs dela no muito conveniente, mas voc no precisa fazer isso com frequencia, ento pode ser paciente.