

Cortador de grama Husqvarna 545RX

O peso. Mas voc pode se acostumar rapidamente.

No segundo ano de operao, o rolamento da caixa de engrenagens se desfez, como resultado, os dentes do redutor foram cortados, o rolamento custou um centavo, as engrenagens custaram mais - pode ser reparado normalmente, at mesmo alterado, no houve mais e mais avarias