

RAM Corsair CMK16GX4M2D3600C16

infelizmente, mas 16GB no suficiente, o fps depois de ligar o XMP no mudou

Loteria com overclock e com chips. XMP no funcionou.

No

No funciona bem.

Parece que no para overclock, chips hynix no Samsung.

Pouco potencial para overclocking

Sem perfil xmp e eu no sei o que fazer com isso