

Placa Kaiser KCG 6382 W Turbo

Aps um ms de uso, ao cozinhar por cerca de uma hora, o painel de vidro fica muito quente e calce todos os ajustes dos queimadores, voc tem que desligar o gs da casa e esperar at que o painel esfrie, s ento voc pode novamente aproveitar ainda mais! PS Como sempre, a empresa Kaizer, no entanto, como todas as empresas, est ouvindo sobre esses problemas pela primeira vez!