

# Motherboard Asus TUF GAMING B450-PLUS II

1. Eu ri disso, mas aceitei como est, no tem led rgb, mas tem cabeote rgb, ou seja, se tem coolers com rgb 3 pinos, ento precisa pegar um hub, conectar esses coolers a e fazem alguma coisa via sata tudo, mas a piada que nem todo mundo tem um gabinete com controle de luz de fundo, como o meu 2. Falta de uma porta para conectar o tipo-c, agora tenho apenas 1 trabalhando na parte de trs3. Talvez o nmero de conectores para ventoinhas

no haja nenhum em geral, exceto que os conectores sata inferiores esto pressionados contra o gabinete e no posso remov-los agora. e o painel do qual esto cobertos os conectores no ficou muito bem em p, arqueado.