

RAM GOODRAM GR3200D464L22S/8G

No

Juntas, duas dessas barras se recusaram a iniciar mesmo em uma frequência de 2666 a 1,35V. Uma dessas frequências foi obtida. Qualquer par de barras verdes da Samsung levou pelo menos 2933.