

# Placa de vídeo PowerColor Radeon RX 6600 Fighter

O sistema de refrigeração poderia ser melhor, não há luz de fundo, nem mesmo um logotipo.  
Equipamento ruim

A principal desvantagem é a AMD Motorista - dor. Eu uso três monitores. Então o EyeFree não pode ser ativado, não há botão. Ele não pode ser desligado. No simulador de caminho do Euro pisca ao entardecer nas cidades, quase teve um ataque epilético. Literalmente. Modo de operação de resfriamento precisa ser configurado. Por padrão, os ventiladores não giram até que o processador atinja 60 ° C. Para resfriar a energia, aparentemente, pofik. Overprice. Levou para 49k com entrega. 8 linhas PCI-E. Na versão 3.0 um gargalo.