

Mquina de cortar cabelo Moser Edition 1400 -0058

aquecimento da bobina mvel como resultado, a vibrao ruidosa

Vibra fortemente

a base da fixao da armadura (motor) quebrou devido vibrao da prpria mquina

A confiabilidade cobre todas as deficincias como peso, rudo, vibrao.

A mquina bastante barulhenta, especialmente quando fica "cansada", por isso no muito bom trabalhar em um stream fit. Tenho certeza de que comentrios positivos sobre a qualidade dos cortes de cabelo dos proprietrios de cabelos finos, porque. ela no se d bem com cabelos longos e grossos. melhor descartar imediatamente o bico universal que acompanha o kit e comprar um conjunto de bicos individuais.

Qualquer equipamento de marca deve ser tratado com respeito, pois muito trabalho foi investido nele por pessoas que tentam levar em conta todos os nossos desejos. Esta mquina tem desvantagens por seu preo No.

As facas precisam ser lubrificadas com frequencia.