

Celular Xiaomi 12 Pro 256GB/8GB

1. Câmera. Além de 50MP e fotografar em 4k, a câmera não tem mais nada. Não há estabilização, vários scanners para uma foto melhor. 2. Bateria. A capacidade da bateria de 4600mAh muito pequena, o telefone mantém uma carga por no máximo 1 dia. 3. Firmware. O MIUI está cheio de anúncios e aplicativos desnecessários embutidos, isso não é conveniente. 4. Sem identificação de rosto. Agora os flagships da Samsung e da Apple têm face ID, o novo Xiaomi não tinha.

Sem IP68, até agora sem HDR10+ (acho que eles vão adicionar na próxima atualização)

Gente, vocês sabem disso Xiaomi 12, 12x, 12 Pro câmeras suam no frio, impossível fotografar, não tente vender esses smartphones sem corrigir o erro, mas diga bonito lei Jun, todos sem braços, smartphones danificados!!!))