

BF Goodrich Touring 165/70 R14 85T pneus

Devido sua suavidade, h dois inconvenientes:1) sem direo hidrulica, difcil girar o volante no lugar2) s vezes ele perde um pouco a forma e no se equilibra, fica um pouco bate nas rodas

Em princpio, no, um pouco propenso a aquaplanagem.