

# Notebook HP 15S-EQ2904NW 4H390EA

Caso ruim

1. No som mximo dos alto-falantes, o teclado de alguma forma acaba sendo uma leve vibrao, em um volume de 33 no h vibraes.2. Se voc pressionar o teclado com um pouco mais de fora, haver um som desagradvel nas teclas, como uma vibrao.3. Existem parafusos sob os ps de borracha, problemtico colocar os ps para trs.4. O sopro principal passa pelo palete, voc no deve tom-lo de joelhos, especialmente em um cobertor. Apenas uma mesa ou um suporte.

No havia SO imediatamente, mas eu salvei dessa forma.