

Monitor MSI Optix G243

Como est mal montado. assustador segur-lo em suas mos por causa do medo de que ele desmorone. Todos os rangidos. Ao limpar a tela, parece que agora o monitor vai quebrar em 2 partes.

muitos pixels mortos

no encontrado

Nenhum cableDisplayPort , 7ms, mas 1ms sentido

1 defeito, semelhante a um pixel morto, mas isso uma partcula de poeira no distribuidor de luz. Nenhum cabo de porta de exibio includo.

Nenhum cabo de porta de exibio includo.

TFT Monitor Test mostra uma resposta de 7ms (em todas as configuraes), mas estou bem