

# Serra STIHL GTA 26

Bateria. Se voc est pensando em levar, tome 2 de uma vez, e de preferncia 3, dependendo da atividade de uso. 0 Seria bom se fizessem mais baterias, deixassem o aparelho para uma mo e pesassem mais. Para me, no suficiente, dada a velocidade de carregamento de 45 minutos. Embora, dado o tamanho, no haja lugar para inserir o sistema estupidamente .. Cadeia grossa. Provavelmente eu quero o impossvel, mas quanto mais fina a corrente, menos mastigao, menos carga. Sistema de tenso da corrente. esticado mo e apertado com um parafuso. Talvez tudo dependa do design, mas a corrente est constantemente enfraquecida, no entanto, se a corrente for puxada com muita fora, a serra pode no iniciar ... O sistema de remoo de cavacos poderia ser melhor.

No

Sem fornecimento de lubrificao,