

# **Notebook Lenovo 15 G2 ITL 20VE00U6IX**

A bateria e, como resultado, a vida til da bateria.

claro que a tela do N156HCA-EAB foi muito economizada, muito fraca na luz solar lateral e especialmente quando o UAC pop-up a obscurece. Eu tive que desativar o UAC. Quanto a mim, a pintura da tampa superior de alumnio no muito boa. Depois de uma srie de mergulhos na bolsa para o laptop - da bolsa, os cantos e as bordas j estavam esfregados como se tivessem sido caiados com giz e no pintados com tinta.