

Hob Hansa BHGI63112028

Depois de um tempo, todas as alas se desfizeram, ou melhor, ainda seguram, mas a tinta saiu em alguns lugares, ficou muito desagradavel ao toque. Uma nova caneta original custa dinheiro de espao (quase 1t.r.) Mas voc precisa de 4 peas, acontece que metade do custo da placa para peas redondas de plstico colorido. Ento a ignio de um recusou, depois do outro (acendemos com fsforos), agora no fixa a vlvula quando acende, voc tem que manter o boto pressionado por muito tempo, 30 segundos. 6 anos, provavelmente o recurso expirou - devido s pequenas distncias entre os queimadores, difcil trabalhar com pratos largos nele. Para ser honesto, eu no esperava que limpar uma superfcie de ao inoxidvel pudesse ser to problemtico. Algumas gotas de sopa ou aletria cada podem ser simplesmente removidas com uma esponja mida, mas com sujeira queimada muito mais difcil. O problema , que mesmo o detergente comum para lavar loua pode deixar manchas persistentes altamente visveis na superfcie. Voc deve usar apenas produtos qumicos domsticos especiais projetados especificamente para aos inoxidveis. E tambm no gosto que, usando o queimador mais conveniente (mais prximo direita) na potncia mxima, os botes de plstico dos reguladores de suprimento de gs comecem a aquecer. Eu entendo que eles so feitos de plstico resistente ao calor, mas temo que, se eu colocar minha frigideira grande com um dimetro de 26 centmetros neste queimador, o plstico resistente ao calor pode no suportar.

O encaixe repousa sobre a bancada, tive que roer com um quebra-cabeas. O ajuste suave da chama na direo de aumento no possvel, h um salto para a mdia imediatamente.

necessria uma alimentao de gs com um conector angulado. Eu mesmo cortei na mesa. E em voc - a sada do gs que se encaixa diretamente na extremidade serrada da bancada. Uma cusparada direta no consumidor. E isso um problema - os cantos da gua no so categoricamente adequados. Os botes de ajuste so grandes, prateados, de plstico fino, voc precisar lav-los com frequncia. Os pictogramas ao lado so convexos, o que significa que so desenhados, no gravados. Eles sero apagados das limpezas (e o ao inoxidvel definitivamente ter que ser limpo com qumica). Os queimadores so muito leves - silumin ou lmen. No a srio. Os tubos internos no so de lato - tenha cuidado durante a instalao, eles podem estourar. Instrues de instalao - nada.

O alto custo da placa. pintado, no gravado. Eles sero apagados das limpezas (e o ao inoxidvel definitivamente ter que ser limpo com qumica). Os queimadores so muito leves - silumin ou lmen. No a srio. Os tubos internos no so de lato - tenha cuidado durante a instalao, eles podem estourar. Instrues de instalao - nada.

O alto custo da placa. pintado, no gravado. Eles sero apagados das limpezas (e o ao inoxidvel definitivamente ter que ser limpo com qumica). Os queimadores so muito leves - silumin ou lmen. No a srio. Os tubos internos no so de lato - tenha cuidado durante a instalao, eles podem estourar. Instrues de instalao - nada.

O alto custo da placa.