

G.Skill RAM F4-4800C19D-16GTZRC

no detectado

no

No suporta perfil XMP na Intel (testado em 3 placas-me), embora pareça ser, mas o fabricante no garante isso e no reconhecido como um casamento.

No detectado

nada perfeito, os tempos podem ser menores (eu sei que sticks com bons tempos so mais caros em chips Samsung B-die)

No encontrado ainda)

No