

Autofalantes Kenwood KFC-M1634A

Os alto-falantes no gostam de baixas frequencias.

Assim que instalaram, com o isolamento de ruído/vibração das portas, ligaram - o som estava péssimo, muito pior do que o estoque. A cabeça Pioneer, o poder no ruído, e a acústica em vez de baixo deu gorgolejo e chiado. Descobriu-se que ela precisava de cerca de uma hora de trabalho em volume baixo e, como parece pouco original, uma temperatura positiva na cabine. E vamos embora.