

Pneus Bridgestone Noranza 2 Evo

Controle de qualidade insuficiente na fábrica durante a produção de borracha

Em uma temperatura externa de +10 ou mais, a distância de frenagem aumenta acentuadamente. Uma vez eu tive que ir para o acostamento para evitar uma colisão.

- não vendido oficialmente na Rússia

Shumit. barulhento como o inferno. Eu não ouço o som do motor.

Eles não são oficialmente entregues Federação Russa.

no.

Foi embaraçoso no começo que os picos, mas depois da temporada de trens eu não sentir qualquer distribuição acústica, pneus bastante silenciosos!