

# Impressora OKI C830N

\* Os painis laterais de plstico tm uma folga muito decente (um milmetro e meio de deslocamento). \* Os botes de controle so um pouco "lanosos" e tambm tm uma folga. \* Sem surpresa, dificilmente imprime em papis texturizados. \* Cartuchos de chip.

A parede lateral (ou traseira) difcil de remover - voc precisa ter cuidado para no quebrar os suportes de plstico. Se voc no aumentar a quantidade de memria, etc., no preste ateno a este momento.