

Rdio do carro Mystery MAR-371UC

Qualidade de som ruim e falhas na operao

Nem todos os pixels funcionam em climas frios. No mais que 5-10 W por canal, em vez dos 50 declarados (((