

Chaleira eltrica Binatone MEJ-3080

Quando fervi pela primeira vez, pensei que no iria parar. Tudo estava bem na proxima vez. Barulhento quando ferve. s vezes vaza, no sei onde. Mas embaixo dele, a gua se acumula, aparentemente condensada, se voc o colocar cheio.

imediatamente pingou na junco de metal e plstico, a borda na tampa irregular e com uma curva extremamente difcil drenar a balana, ela aquece

hoje fui busc-la foi na loja por encomenda e qual foi minha surpresa quando, olhando para o bule, vi que o metal do coador soldado ao bule de uma maneira estranha tinha manchas, como se o revestimento superior estivesse comeando a descascar ..(((a ala estava presa com algum tipo de parafusos, a tampa estava com tinta lascada (provavelmente embalada assim).) Como resultado, ela recusou para peg-lo, embora eu tenha gostado do bule de muitos no mercado.

Muito barulhento.