

Broca rotativa Sturm Professional RH2592P

Um mecanismo um pouco barulhento durante a rotao, mas no crtico. Existem unidades piores. H uma batida no cartucho, o excntrico no motor est quebrado. Cheiro de plstico. Equipamento barato.

Um pouco barulhento, mas uma ferramenta para cinzelar))) Depois de 2 anos, troquei a ncora (queimou devido ao uso inadequado (no respirou)

voc no respira terminar de escrever instrues sobre onde lubrificar, etc., Do que voc tem medo? est claro que o carro timo, muito obrigado aos desenvolvedores,

um pouco pesado, mas tolervel.

No encontrei it

Rudo forte durante a operao.

No encontrei uma nica falha durante o reparo do quarto.(embora eu geralmente avalie meticulosamente minhas compras)