

Aquecedor de gua Hotpoint-Ariston PRO R 100 VT

tanque autnomo

necessrio trocar o nodo de magnsio, que no era conhecido no momento da compra (comprado em uma loja online, no consultei ningum ao escolher um aquecedor de gua). Um belo dia, o sensor de temperatura embaou, gotculas de gua se formaram e, depois de alguns dias, a gua comeou a vazar por baixo dele. Na garantia, no substitumos, porque. no realizamos manuteno (substituiu do nodo de magnsio).

O preo alto em comparao com as marcas nacionais, mas depois que ouvi falar da qualidade dos nossos aquecedores de gua, no me arrependo do dinheiro gasto.