

# Cap VENTOLUX Ancona 60 BK 1000 TRC SD

Os botes esto um pouco altos. Minha esposa baixa e ela tem que ficar na ponta dos ps para alcanar. Nos desenhos e fotografias, o vidro parece to preto quanto a caixa de metal. Na verdade, um pouco mais claro, mais precisamente, tem um leve tom cinza escuro. No vou dizer que muito perceptvel, mas aps um exame mais detalhado, ainda h uma diferenca.

Sensores funcionam mal e algo dentro ronca quando funciona com fora total.