

condicionado Cooper&Hunter Cozy CH-S07LH

sem filtragem de ar, aquecimento para dois, qualidade de construo ruim, s vezes no se lembra das configuraes, a unidade interna barulhenta.

unidade interna muito barulhenta, qualidade de construo ruim e plstico da unidade interna, aquecimento para 2-

o aroma est presente, rangidos e crocantes que quando resfriados e principalmente quando aquecidos. Faz muito barulho, principalmente quando aquecido. As configuraes falham regularmente.

Modo de aviao, a qualidade de construo duvidosa, assim como o plstico da unidade interna, no h dispositivo para medio de rudo, mas a audio claramente maior do que o indicado, a funo de aquecimento praticamente intil , no puxa

rudos, no permite que voc durma tranquilamente noite (controle e instrues incompreensveis, no modo automtico sinto frio, sempre tenho que configurar tudo sozinho (((

realmente no h o suficiente potncia, em um prego com rea de 34 m2 - esfria por um longo tempo depois de ligar e a temperatura nas diferentes extremidades do salo uma diferenca de 3! graus, isso muito ruim

quando aquecido, o plstico estala - ainda suportvel durante o dia, mas desconfortvel dormir noite, funcionalidade no muito ampla, um temporizador inconveniente - voc no pode definir o horrio, voc precisa para calcular e definir voc mesmo a contagem regressiva, o preo baixo visvel em tudo