

Eaton 9130 700VA UPS

barulhento

Este UPS bastante pesado - pesa cerca de 15 kg e tambm grande. Faz muito barulho durante a operao devido ao ventilador de refrigerao. Por exemplo, em completo silncio, isso s vezes se torna irritante, mas se a TV estiver ligada, nenhum ruído ser ouvido. O ventilador puxa muita bebida e outras pequenas coisas para dentro do aparelho, o que provavelmente tambm no muito bom.

Barulho, mas se voc colocar embaixo da mesa, quase inaudvel. O que realmente inconveniente que, para deslig-lo, voc precisa desconectar o cabo da tomada, depois disso ele desliga aps 10 segundos.

No para casa, muito barulhento. a instruo mais ou menos (a principal descrita)

Barulhento, voc pode alterar manualmente o ventilador para um mais silencioso (embora voc perca a garantia). Existem cenrios em que ele no poder retornar alimentao de linha se, por exemplo, voc o conectou atravs de um protetor contra surtos e ele no conseguiu sincronizar a corrente. Neste caso, tudo ser cortado assim que for descarregado. Portanto, melhor coloc-lo apenas na sada. Novamente, necessrio desligar a verificao de aterramento da linha se voc no tiver certeza de que a linha est realmente aterrada, pois novamente ela no poder retornar linha quando a energia for restabelecida se por algum motivo considerar que no est aterrado ao verific-lo. Bem, assim, as nuances de operao. A propsito, ele consome eletricidade muito bem.

preosada simtrica - no adequada para alimentao de backup de caldeiras

Muito barulhento.