

# Frigorifico Indel B TB18

Confiabilidade insuficiente. Ele trabalhou por trs veres (inverno, primavera, outono - ficando em casa) e morreu. Ningum conseguiu consertar. No comeo, parou de congelar menor inclinao, depois parou de congelar. O compressor funciona sem desligar, a temperatura cai 5...15 graus e pronto.

provavelmente ao dirigir, seria mais conveniente se a tampa fosse magntica, neste modelo ela est nas travas