

Cadeirinha infantil Caretero Sport Turbo

No encontrado

Proteo lateral.

A cadeirinha ficou desagradavelmente surpresa com sua má qualidade. Então, os cintos se desgastaram rapidamente, os fios começaram a sair deles. Almofadas de cinto geralmente são peças desnecessárias de material, que depois cortamos completamente, pois interferiam mais. O estofamento em si rapidamente ficou coberto de pellets e ganchos e, após a lavagem, também caiu visivelmente. Ou seja, a cadeira manter sua aparência agradável apenas até a primeira lavagem. Também não gostei do fato de a proteção lateral estar praticamente ausente e não haver viseira solar. Também não há apoio de cabeça normal e, portanto, se o bebê adormecer na estrada, você deve colocar um travesseiro sob a cabeça. Assim, minha impressão sobre este assento de carro bastante negativa.