

Filtro de gua Gejzer BIO 341

no detectado

no

No consigo marcar

no

Descobriram que no dia seguinte a gua comeou a pingar do filtro embaixo da pia . O servio de suporte tcnico disse que o mestre ligar no mesmo dia, 3 dias j se passaram...

Eles se posicionam como um produto premium, mas economizam em UMA gaxeta no adaptador de T!