

Tramp Wild Tent

Possivelmente uma cpia defeituosa. A malha comeou a sair das costuras nos locais onde os suspensrios estavam presos, bem como na entrada. Das inseres de malha no toldo, uma chuva forte espirra um pouco para dentro, mas apenas um pouco. Alm disso, por causa dessas inseres, mesmo com uma brisa leve, o interior est sempre fresco, e a barraca dificilmente aquece. Parece-me que na presena de uma tenda absolutamente de malha, a ventilao da tenda excessiva.