

# Flash Sony HVL-F43M

No detectado

ainda no encontrado

Suporte de sapata de plástico, propenso a superaquecimento rápido durante disparos contínuos com alta potência de pulso. É a maior desvantagem a instruo.

!!!! Não pegue a verso com a alavanca de montagem "proprietária"!!! Francamente oscila, e pior: desbloqueia espontaneamente! Para isso, basta que o cinto do aparelho, as bolsas ou a borda da jaqueta batam e pressionem um pouco, basta tocar na alavanca. A voc faz um movimento com a mo - e o flash entra em vo livre... e voc ganha 18 mil re - exatamente como eu j ganhei, em viagem de negócios, quando era muito necessário (((Apesar do fato de que o flash voou duas vezes antes no soft e depois de suas "tentativas de fuga" eu cuidei dela como um vaso de cristal. Não adiantou. Então isso um desperdício e um desperdício cruel de dinheiro no inevitável esmagamento no asfalto. Tome no-sony ou o mesmo, mas depois de "trabalhar nos bugs" - h um anel no parafuso. Embora eu não esteja pronto para tomar um segundo de marca. Vou testar análogos, a diferença de preço ainda dupla com "generalistas" com o mesmo número de guia

Eu esperava mais da retroiluminação LED (mas ainda satisfeito), a lógica de trabalhar em um ADI-TTL totalmente automático junto com SLT-a58 não coincidiu com as expectativas (embora sem erros bvios) - demorou um pouco para se acostumar, h alguma tendência a superaquecer durante disparos longos e intensos

Não h comentários sobre o trabalho. Mas o design do conector frgil e não inspira confiança, esperemos que apenas pareça. A ganância dos comerciantes. O flash está essencialmente ligado s câmeras da Sony (mais detalhes nos comentários). A falta de extensores com e sem fio da Sony.

Requer um adaptador para modelos fabricados antes de 2013. Os vendedores nem sempre falam sobre isso. Comprei este flash e s em casa percebi que ele não se encaixa no Sony 77. Usei o mtodo contactless por cerca de 10 dias até que o adaptador foi colocado venda. A sincronização muito fácil.