

Churrasqueira Eltrica Steba FG-70

Nem uma eternidade de teflon

1. Projeto extremamente pobre. Toda a gordura drena para qualquer lugar, exceto a bandeja de gordura. Se cair alguma gota na bandeja, ela mancha toda a parte traseira da grelha e tambm impossvel limpar o local onde a prpria bandeja de gordura est inserida. Bandejas independentes so muito mais convenientes.2. Revestimento antiaderente de baixa qualidade. No usamos com frequencia, lavo com cuidado, apenas com uma esponja macia, mas o Teflon j est comeando a descascar nos cantos.3. O recurso de abertura de 180 graus completamente intil. muito difcil deixar algo pronto sem pressionar a grelha. Tentei fritar panquecas em uma panela plana, por muito tempo, mas por dentro elas continuavam midas, embora fossem finas.4. No h indicao de temperatura no controle deslizante, apenas uma escala, o que extremamente inconveniente de usar, j silencio sobre a ausncia de cones para o tipo de prato5.Custo. Para tal qualidade o preo muito alto6. Inclui 2 superfcies, planas e nervuradas. Uma superfcie plana no absolutamente conveniente para grelhar. Se voc colocar por baixo, a carne no frita, mas cozida em sua prpria gordura, e se voc a colocar em cima, queima todo o avio. Esqueci de mencionar, mas por isso que so ninharias ...