

# Serra DeWALT DWE576K

preo

mau ajuste da profundidade de serragem - a escala inutil, toda vez que voc precisa usar uma fita mtrica.

A sola no lisa, ser difcil de limpar

Falta de controle de velocidade suave.