

Sistema de refrigeração Chieftec AF-0925PWM

A eficiência zero em velocidades aparentemente tão altas. Ele chia, o que nunca observado em outros coolers. Por causa disso, tudo na unidade do sistema praticamente inadequado para qualquer coisa

Após 1000 rpm, o PWM começa a assobiar, um chiado na frequência de cerca de 15-20 kHz, que dá nos nervos. grande espaço entre as lâminas e o corpo, onde ficam poeira.